

Florianópolis, 16 de maio de 2018.

À
Reitoria da UFSC
A/C Áureo Moraes

Ref.: Problemas de infraestrutura no CCJ

Senhor Chefe de Gabinete,

O Centro Acadêmico XI de Fevereiro vem, por meio de seu Presidente, informá-lo de alguns defeitos nas instalações do Centro de Ciências Jurídicas que prejudicam o bom convívio das pessoas com deficiência e requerer a correção de tais falhas, de acordo com a NRB 9050. O número desses alunos no ambiente universitário cresce a cada semestre, tendo em vista que agora há ações afirmativas para facilitar sua inserção no ensino superior, e ter uma estrutura para recebê-los é requisito básico de permanência. Sabendo disso, o CAXIF conversou com os alunos do curso e fez um levantamento de pontos importantes na vida das pessoas com deficiência:

- **Sobre as mesas disponibilizadas para os alunos que usam cadeira de rodas:** são bastante úteis (já que não conseguem usar as mesas tradicionais), mas muito espaçosas – o que faz o aluno ter que sentar sempre nos cantos para não atrapalhar o deslocamento dos colegas e dos professores na sala. Providenciar mesas menores ajudaria muito o cotidiano desses alunos.
- **Secretaria do Curso:** o espaço entre a parede e o balcão é muito pequeno para a passagem da cadeira de rodas ou mesmo para uma pessoa obesa. O balcão também é muito alto.
- **Banheiros:** existem banheiros acessíveis, mas nem sempre estão funcionando. No banheiro feminino do segundo andar, a única cabine acessível estava com a tranca quebrada e acabou se tornando depósito de produtos de limpeza. Nos banheiros do CSE, que são os mais usados pelos alunos das primeiras fases, o sanitário acessível fica dentro do banheiro feminino, e também estava sendo usado para guardar alguns produtos.
 - Importante: os banheiros acessíveis devem ficar fora dos banheiros feminino e masculino, isso porque muitas vezes a pessoa precisa do auxílio de um acompanhante, que pode ser do sexo oposto.
- **Garagem:** uma das questões mais problemáticas é o fato de não existirem vagas cobertas na garagem destinadas aos alunos com deficiência. O processo de entrar/sair do carro numa cadeira de rodas demora alguns minutos, e nos dias de chuva, a pessoa precisaria de ajuda de colegas para evitar se molhar ou molhar a cadeira. Com uma vaga coberta, o aluno teria mais autonomia e conforto para chegar e sair do centro.

- **Monitores:** a CAE (Coordenadoria de Acessibilidade Educacional) conta com monitores para auxiliar os alunos com deficiência - ajudam com deslocamento, copiar matérias do quadro, leituras , etc - de forma gratuita.
- **Rampa:** a passagem do CCJ para o CSE no 1º andar fica dificultada por conta da inclinação da rampa.

O CAXIF se coloca à disposição para sanar eventuais dúvidas e prestar esclarecimentos e reitera seu compromisso com a Universidade acessível para todos.

Nestes Termos,

P. Deferimento,

Centro Acadêmico XI de Fevereiro
Vitor Cardoso de Oliveira - Presidente